

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2014/7/2 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	外壁塗装剥がれ、クラック有り  
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	塗装剥がれ有り 要修繕、要見積
軽微な修繕をした内容	なし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2014/7/2 西藤公園
<p>点検内容 (構造躯体写真添付)</p> <p>(内部備品、設備写真添付)</p>	<p style="text-align: center;">内壁クラック、塗装剥がれ・床クラック有り</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div>
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	土間クラック有り、内部クラックによる塗装剥がれ有り 要修繕、要見積
軽微な修繕をした内容	なし