

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)	
日付・点検場所	2016/7/5 重藤公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	<p style="text-align: center;">全景</p> 	<p style="text-align: center;">北側クラック</p> 
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	<p style="text-align: center;">入口外壁 左右クラック有 要修繕 要見積</p>	
軽微な修繕をした内容	<p style="text-align: center;">なし</p>	



公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2016/7/5 開発向田公園
<p> 点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付) </p>	<p style="text-align: center;">全景 ・ 内部</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>アプローチタイル 割れ、はがれ有</p> </div>
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	アプローチタイル 割れ、はがれ有 要修繕・要見積
軽微な修繕をした内容	なし