

建築工業会が地域貢献

公園トイレ150カ所を点検

—福井支部—



日頃の感謝の気持ちを
具体的な行動で表そう
と、福井県建築工業会福

井支部(西田康蔵支部長)は1日、福井市の公園内公衆トイレを対象に実施した危険・修繕箇所点検の結果をまとめ、公園課に提出した。写真。

同支部では、03年からトイレ清掃や点検のボランティア活動を展開。近年は市の意向を踏まえ、危険・修繕箇所の点検に限定して行っている。

・今年も夏休み前に利用者の安全を確保するため、7月2日から7日にかけて、会員20社が手分けして約150カ所を点検。建築のプロの視点で修繕が必要な箇所をチェックし、報告書を取りまとめた。

報告書の提出には竹内伸一、小川貞信両副支部長も同席。西田支部長らは「近年は災害が頻発している。公園は避難場所にもなっており、公園トイレは安全・安心である

ことが重要」と指摘し、点検内容を説明した。報告書を受け取った公園課の熊野一生課長は、「毎年のもので、ありがたい」と感謝の意を示したうえで、「大雪もあって予算は厳しいが、資料を精査して対応したい」と述べた。

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 2017/7/7 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	外壁クラック、塗装はがれ 配管保護材 破損 軽微
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 2017/7/7 重藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とその 程度	外壁クラック
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

<p>会員企業名 日付・点検場所</p>	<p>西田建設(株) 2017/7/7 森田公園</p>
<p>点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)</p>	   
<p>危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度</p>	<p>雨樋 破損、外壁クラック 女子トイレ タイル浮き、はがれ</p>
<p>軽微な修繕をした 内容</p>	

公衆トイレ点検 報告書

<p>会員企業名 日付・点検場所</p>	<p>西田建設(株) 2017/7/7 薬師公園</p>
<p>点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)</p>	<div data-bbox="639 405 1197 806" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="619 943 1174 1312" data-label="Image"> </div>
<p>危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度</p>	<p>土間クラック 屋根 クラック、はがれ</p>
<p>軽微な修繕をした 内容</p>	

公衆トイレ点検 報告書

<p>会員企業名 日付・点検場所</p>	<p>西田建設(株) 2017/7/7 高木公園</p>
<p>点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)</p>	  
<p>危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度</p>	<p>排水管トラップ水漏れ ペーパーハンガー芯棒なし</p>
<p>軽微な修繕をした 内容</p>	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	7/7 開発向田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とその 程度	
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

<p>会員企業名 日付・点検場所</p>	<p>西田建設(株) 7/7 西藤公園</p>
<p>点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)</p>	    
<p>危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度</p>	<p>土間クラック ペーパーハンガー芯棒なし</p>
<p>軽微な修繕をした 内容</p>	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 7/7 幾久北公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	基礎クラック ペーパーハンガー芯棒なし
軽微な修繕をした内容	