会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019/7/8 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	外壁クラック、塗装はがれ
軽微な修繕をした内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019/7/8 重藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	外壁クラック ドア汚れ有り
軽微な修繕をした内容	

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2019/7/8 森田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	女子トイレ タイル浮き、はがれ
軽微な修繕をした 内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019/7/8 薬師公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	物置ドア破損 タンク水漏れ
軽微な修繕をした内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019/7/8 高木公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕	排水管トラップ水漏れ
の必要な箇所とその程度	排水管トラップ水漏れ ペーパーハンガー芯棒なし
軽微な修繕をした 内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019 7/8 開発向田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とそ	
の程度 軽微な修繕をした 内容	

<u> </u>	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	フノフ 西藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	7/7 西藤公園
危険な箇所、修繕	
の必要な箇所とその程度	小便器 水の流れが悪い
軽微な修繕をした 内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019 7/8 幾久北公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	基礎クラック
軽微な修繕をした内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019 7/8 舟橋公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	
軽微な修繕をした 内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019 7/8 牧の島公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	構造上 致命的なクラックではないと判断しました
軽微な修繕をした 内容	

会員企業名	西田建設(株)
会員企業名 日付·点検場所	2019 7/8 丸田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真 添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	鍵がかからない
軽微な修繕をした 内容	