

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 2020/7/10 牧の島公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	 
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	塗装剥がれ
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 丸田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	鍵がかからない
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 幾久北公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	基礎クラック
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 2020/7/10 西藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	該当なし
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020 7/10 開発向田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	該当なし
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 高木公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	土間クラック ペーパーハンガー芯棒なし
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 薬師公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	塗装剥がれ
軽微な修繕をした 内容	


公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 森田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	タイル浮き、はがれ 雨樋破損
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 重藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	 
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	該当なし
軽微な修繕をした内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設(株)
日付・点検場所	2020/7/10 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	 
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	アクリル板割れ
軽微な修繕をした 内容	