

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社
日付・点検場所	7月1日 幾久北公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	落書き 2m ²
軽微な修繕をした内容	特になし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 7月1日 開発向田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とその 程度	特になし
軽微な修繕をした 内容	特になし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 7月1日
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	特になし
軽微な修繕をした 内容	特になし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社	
日付・点検場所	7月1日	森田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)		
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とその 程度	特になし	
軽微な修繕をした 内容	特になし	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社
日付・点検場所	7月1日 西藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	女子トイレ室 入口土間クラック 1.5m ²
軽微な修繕をした内容	特になし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社	
日付・点検場所	7月1日	重藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	特になし	
軽微な修繕をした内容	特になし	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 7月1日 牧の島公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	特になし
軽微な修繕をした 内容	特になし

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社	
日付・点検場所	7月1日	丸田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	男子トイレ タイル貼替0.3m ²	
軽微な修繕をした内容	特になし	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社	
日付・点検場所	7月1日	明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	1.小便器2箇所の水が出ない。 原因不特定。フラッシュバルブ取替で様子を見る。 2.大便室 小窓アクリル板破損	
軽微な修繕をした内容	特になし	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 7月1日
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	1.掃除用具入れドア1か所 破損 2.庇塗装剥がれ 3.庇爆裂
軽微な修繕をした 内容	特になし