



公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月1日 薬師公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	特に無し	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月1日 西藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	      
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	土間クラック
軽微な修繕をした内容	特に無し

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設株式会社
日付・点検場所	令和4年7月1日 丸田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	   
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	
軽微な修繕をした内容	特に無し

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月1日 牧ノ島公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	     	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	特に無し	


公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月1日 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	     
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	大便室の丸窓の亚克力板破損
軽微な修繕をした内容	特に無し

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月2日 重藤公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	    	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	特に無し	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月2日 幾久北公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	    	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	特に無し	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月2日 高木公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	     	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	出入口の土間クラック 破損	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月2日 森田公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	       
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	
軽微な修繕をした内容	女子トイレタイル剥がれ 1.6m2程度

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設株式会社 令和4年7月2日 開発向田公園	
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	      	
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度		
軽微な修繕をした内容	特に無し	