

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設㈱
日付・点検場所	7/9 明新公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	 
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	塗装はがれ有 要見積
軽微な修繕をした 内容	

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名	西田建設㈱
日付・点検場所	7/9 西藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	
危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度	子供用小便器 水が流れない 要修繕 要見積
軽微な修繕をした 内容	