

公衆トイレ点検 報告書

会員企業名 日付・点検場所	西田建設(株) 2017/7/7 重藤公園
点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)	  
危険な箇所、修繕の必要な箇所とその程度	外壁クラック
軽微な修繕をした内容	

公衆トイレ点検 報告書

<p>会員企業名 日付・点検場所</p>	<p>西田建設(株) 2017/7/7 森田公園</p>
<p>点検内容 (構造躯体写真添付) (内部備品、設備写真添付)</p>	   
<p>危険な箇所、修繕 の必要な箇所とそ の程度</p>	<p>雨樋 破損、外壁クラック 女子トイレ タイル浮き、はがれ</p>
<p>軽微な修繕をした 内容</p>	